

INSPECTIERAPPORT 2014
objectnummer 0230

Klokkenstoel
Mirnserdijk 24
8573 WP Mirns



Monumentenwacht Fryslân
Emmakade 59
Postbus 137
8900 AC Leeuwarden
tel. 058-2157365 / fax 058-2157336
info@monumentenwacht-fryslan.nl
www.monumentenwacht-fryslan.nl
Bezoekadres: Emmakade NZ (1e etage,
rechts)

Objectgegevens

Objectnummer: 0230
Debiteurennummer: 4044
Object: Klokkenstoel
Gelegen te: Mirnserdijk 24, 8573 WP Mirns
Gemeente De Friese Meren
Monumentnummer: 15925
Oorspronkelijke functie: 13 Losse objecten, niet eerder genoemd.

Inspectiegegevens

Inspectie uitgevoerd door: P.D. van Vliet
Datum inspectie: 16 juni 2014

Inspectieplan**Algemeen**

Risicoklasse: 4
Eigenaar/contactpersoon/
sleuteladres: Stichting Behoud Monumenten Gemeente telefoon : 0514 - 60 36 14
Gaasterlân-Sleat
t.a.v. De heer De Vries
A. Stellingwerfstraat 4
8561 CL Balk

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Het exterieur is goed bereikbaar voor inspecties en ook goed bereikbaar voor reparaties.

Materialen op locatie

Geen.

Materialen om mee te nemen

Vet en olie om de luidas te smeren.

Algemeen

De constructieve toestand (casco) van de klokkenstoel is goed. De onderhoudstoestand is ook goed. Uit de rapporten van de laatste 5 jaar blijkt dat de onderhoudsstaat van het object gelijk blijft. Dit is een gevolg van het feit dat er voldoende onderhoud wordt uitgevoerd.

Aanbevolen werkzaamheden in volgorde van prioriteit**onderdelen**

| | <u>rubriek</u> | <u>technische staat</u> | <u>termijn</u> |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Klokkenstoel | | | |
| ○ Schilderwerk schoonmaken / bijwerken. | 1.7.2/2.2.6 | n.v.t. | 0-1 jaar |
| ○ Voegwerk en afdekplaat herstellen. | 1.1 | matig | 1-3 jaar |
| Baarhokje | | | |
| ○ Buitenschilderwerk bijwerken / behandelen. Houtrot herstellen. | 1.5/1.7.2 2.8 | matig | 0-1 jaar |
| ○ Metselwerk, voegwerk en ankers herstellen. | 1.2.1/2.1.1 | matig | 1-3 jaar |

Bijlagen

Geen.




Uitgevoerde werkzaamheden door de Monumentenwacht

- Een van de panlat gezakte dakpan van het baarhuisje is goed gelegd en met een panhaak vastgezet.
- Een ontbrekende nokvorst is aangebracht.
- De lagers van de luidas zijn gesmeerd.

Verwerkte materialen

- Rvs panhaak.
- Een machinaal vervaardigde oude holle nokvorst; uit onze voorraad.
- Vet.

| Rubriek | | Toelichting | Hersteladvies | 0230 Klokkenstoel |
|--|---|---|---------------|---|
| <u>1.5 Deuren, poortjes, toegangen</u> | | | | |
| Baarhokje | | | | |
| - deur | R | Een kraaldeel is aan het ondereinde gescheurd waarlangs enige houtrot is ontstaan. | ○ | Houtrot wegsteken bij onderhoudsschilderwerk. |
| <u>1.7 Glas/schilderwerk</u> | | | | |
| 1.7.2 Schilderwerk | | | | |
| Klokkenstoel | | | | |
| - schilderwerk | G | De verflaag is wat vervuild. Van een enkel ondereinde van een staander is de verf gebladderd. | ○ | Het regelmatig schoonmaken van het schilderwerk verhoogt de duurzaamheid van het verfsysteem. Op termijn worden door schoonmaakwerkzaamheden dus kosten bespaard. |
| Baarhokje | | | | |
| - deur en kozijn | R | Ondereinde kozijnstijl is gebladderd. Ondereinden deur is licht gescheurd / schraal. | ○ | Bijwerken. |
| - windveren | S | De verflaag is verschraald / gescheurd. | ○ | Herstel houtrot windveren achtergevel (rubriek 2.8). |
| - dekveren | R | Schraal. | | |
| <u>1.8 Diversen</u> | | | | |
| Constructie klokkenstoel | | | | |
| - staanders | G | | | |
| - liggers | G | | | |
| - schoren | G | | | |
| - makelaars | G | | | |
| Luiwerk | | | | |
| - eikenhouten luidas | G | | | |
| - luidklok | G | | | |
| - bevestiging klok aan as | G | | | |
| - luidstok | G | | | |
| - oog aan luidstok t.b.v. touw | R | Geroest. Het luidtouw ontbreekt, wellicht om overlast te voorkomen. | | |
| - klepel | G | | | |
| - bevestiging klepel | G | | | |
| 2. DAKEN | | | | |
| <u>2.1 Kapconstructies</u> | | | | |
| 2.1.1 Hout | | | | |
| Schilddak klokkenstoel | | | | |
| - kapconstructie | G | | | |
| - verankeringen | R | Geroest. | | |

| Rubriek | | Toelichting | Hersteladvies |
|--|---|--|---------------|
| Zadeldak baarhokje <ul style="list-style-type: none"> - muurplaten - trekbalkjes - balkankers - spantjes | <p>M Het uiteinde van een muurplaat bij de achtergevel is door houtrot aangetast. Vermoedelijk elders ook aangetast.</p> <p>R Bij de oplegging op muren door houtrot aangetast. Voor zover zichtbaar nog wel voldoende draagkrachtig.</p> <p>S Sterk door roest aangetast.</p>  <p>Ankers sterk geroest.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○ Nog te behouden. ○ De ankers demonteren ontroesten en roestwerend behandelen. Wellicht moeten enkele ankers worden vervangen. | |
| <p><u>2.2 Dakbedekking</u></p> <p><i>2.2.2 Dakpannen</i></p> Zadeldak baarhokje <ul style="list-style-type: none"> - dakbeschot - panlatten en folie - rode oude holle dakpannen - oude holle nokvorsten | <p>G OSB plaat.</p>  <p>Ontbrekende vorst is door ons weer aangebracht.</p> | | |
| <p><i>2.2.6 Overig</i></p> Schilddak klokkenstoel <ul style="list-style-type: none"> - gepotdekselde houten delen - schilderwerk | <p>G</p> <p>M Verspreid gebladderd (onthechting verflaag). Vervuild.</p>  <p>Geblanderde verf.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○ Bijwerken / behandelen schilderwerk. | |

| Rubriek | Toelichting | Hersteladvies |
|--|--|--|
| <p><u>2.3 Loodaansluitingen</u> Schilddak klokkenstoel - hoekkeperlood</p> <p><u>2.8 Diversen</u> Schilddak klokkenstoel - pironnen plaatstaal Zadeldak baarhokje - windveren achtergevel - windveren voorgevel - dekveren - makelaars</p> <p>4. DIVERSEN</p> <p><u>4.2 Bereikbaarheid en toegankelijkheid</u> Bereikbaarheid - algemeen</p> | <p>R De vernageling is door roest aangetast en overschilderd.</p> <p>G</p> <p>M Door houtrot aangetast.</p> <p>G Deze zijn wel recent vervangen.</p> <p>G</p> <p>G</p> <p>G Gezien de huidige eisen van de arbeidsinspectie – en de veiligheidsuitrusting van Monumentenwacht Fryslân – zijn de klokkenstoel en het baarhuisje op veilige wijze door ons te inspecteren en te repareren.</p> | <p style="text-align: right;">0230 Klokkenstoel</p> <p>o Vervangen.</p> |