

ONDERHOUDSCHECKS

PRAKTISCHE ADVIEZEN

KLEIN HERSTEL



INSPECTIERAPPORT 2022

**Klokkenstoel
J Veldstraweg bij 81 te Ouwster-Nijega**

Objectgegevens

Object: Klokkenstoel
J Veldstraweg bij 81 te Ouwster-Nijega
Gemeente: DE FRYSKE MARREN
Objectnummer: 0629.104044
Monumentnummer: 13248

Inspectieplan

Abonnee/Contactpersoon: St. tot Behoud van Rijksmonumenten 06 53 47 02 11
De heer J. Belksma jellebelksma@me.com

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Het interieur is toegankelijk voor inspecties. Het exterieur is goed bereikbaar voor inspecties en bereikbaar voor reparaties.

Inspectiegegevens

Inspectie uitgevoerd door: P.D. van Vliet
Datum inspectie: 20 juli 2022

Inleiding

Dit Inspectierapport is tot stand gekomen volgens de uniforme en onafhankelijke Inspectiemethode van de gezamenlijke provinciale Monumentenwachten. Het is bedoeld als leidraad voor het plegen van stelselmatig en periodiek onderhoud ter voorkoming van verval.

Deze inspectie heeft betrekking op de staat van onderhoud en de gebreken aan die delen van het object, die zichtbaar en op redelijke wijze veilig bereikbaar zijn. Niet-zichtbare delen c.q. verborgen gebreken zijn niet gecontroleerd. Er is geen diepgaand bouwkundig onderzoek uitgevoerd en ook geen asbestinventarisatie. Eventueel aangeven hoeveelheden zijn een globale inschatting, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Algemeen

De staat van het casco is goed en de onderhoudsstaat is goed.

Uitgevoerde werkzaamheden door Monumentenwacht

- Er zijn geen uitgevoerde werkzaamheden

Prioriteitenlijst

De belangrijkste aanbevolen werkzaamheden zijn hieronder samengevat, op volgorde van prioriteit. Daarna volgt op de volgende pagina een uitgebreide checklist, waarin alle onderdelen van het object zijn benoemd en gekwalificeerd, zo nodig voorzien van een toelichting met eventueel een hersteladvies.

Op onze website www.monumentenwachtfryslan.nl kunt u handige informatie vinden, zoals onderhoudswijzers en duurzaamheidtips.

Voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden adviseren wij u om bij de gemeente te informeren of hiervoor een vergunnings- of meldingsplicht geldt.

Onderdelen	Rubriek	Technische staat	Termijn
<i>Klokkenstoel</i> ○ Schilderwerk.	2.2.6	n.v.t.	3 jaar

RUBRIEK	TOELICHTING	HERSTELADVIES	Klokkenstoel
1. GEVELS			
1.1 Funderingen			
Klokkenstoel			
- zwerfkeien	G		
1.8 Diversen			
Constructie klokkenstoel			
- algemeen/ constructief	G	De klokkenstoel staat op peulhouten (of kliphouten) met ventilatiegroeven erin. In de verbinding van de zuidelijke makelaar met de onderste liggers lichte (resterende) houtrot.	○ (Verder) herstel is niet aan de orde.
- schilderwerk		Niet meer geschilderd, wat ten goede komt aan het constructieve houtwerk.	
- verankeringen	G		
Luidwerk			
- luidklok	R	Geen mooie zuivere klank. Mogelijk een scheurtje o.i.d. in de klok.	○ Controle door specialist.
- luidas	G		
- bevestiging klok aan as	G		
- luidstok	G		
- luidtouw	G		
- klepel met bevestiging	G		
2. DAKEN			
2.1 Kapconstructies			
2.1.1 Hout			
Helmdak klokkenstoel			
- algemeen		De kap is met gaas afgesloten tegen vogels. Het gaas is wel demontabel t.b.v. inspecties.	
- liggers onder spantjes	R	Plaatselijk aangetast door houtrot.	○ Herstel is niet nodig.
- eiken spantjes	R	De fraaie oude spantjes zijn wat verweerd en oppervlakkig aangetast en gelukkig behouden gebleven bij de recent uitgevoerde werkzaamheden.	

RUBRIEK	TOELICHTING	HERSTELADVIES	Klokkenstoel
<ul style="list-style-type: none"> - makelaar - ankers aan onderconstructie - kapschoren naar constructie stoel 			
<u>2.2 Dakbedekking</u>			
<i>2.2.6 Overig</i>			
Helmdak			
<ul style="list-style-type: none"> - gepotdekselde houten delen - sierlijstwerk dakvoet - schilderwerk 	G G G		
<u>2.3 Loodaansluitingen</u>			
Helmdak			
<ul style="list-style-type: none"> - hoekkeperlood 	G		
<u>2.8 Diversen</u>			
Bekroning klokkenstoel			
<ul style="list-style-type: none"> - ijzeren bekroning - windvaan - loden muts 	G G G		
4. DIVERSEN			
<u>4.2 Bereikbaarheid en toegankelijkheid</u>			
<i>4.2.2 Exterieur (bereikbaarheid)</i>			
Dakvlakken			
<ul style="list-style-type: none"> - algemeen 	G		



Ligger in hoek wat gerot. Onderreinde spantpoot idem/ verweerd/ gescheurd.

R Enige ruimte op de verbinding met de dekbalk over het juk.