


ONDERHOUDSCHECKS

PRAKTISCHE ADVIEZEN

KLEIN HERSTEL



INSPECTIERAPPORT 2024

**Klokkenstoel
Schoterweg bij 11 te Rotstergaast**

Objectgegevens

Object: Klokkenstoel
Schoterweg bij 11 te Rotstergaast
Gemeente: DE FRYSKE MARREN
Objectnummer: 0542.104044
Monumentnummer: 20851

Inspectieplan

Abonnee/Contactpersoon: St. tot Behoud van Rijksmonumenten 06 53 47 02 11
De heer J. Belksma jellebelksma@me.com; secretariaat@stichtingbrm.nl

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Het interieur is toegankelijk voor inspecties. Het exterieur is goed bereikbaar voor inspecties en goed bereikbaar voor reparaties.

Inspectiegegevens

Inspectie uitgevoerd door: P.D. van Vliet
Datum inspectie: 26 maart 2024

Inleiding

Dit Inspectierapport is tot stand gekomen volgens de uniforme en onafhankelijke Inspectiemethode van de gezamenlijke provinciale Monumentenwachten. Het is bedoeld als leidraad voor het plegen van stelselmatig en periodiek onderhoud ter voorkoming van verval.

Deze inspectie heeft betrekking op de staat van onderhoud en de gebreken aan die delen van het object, die zichtbaar en op redelijke wijze veilig bereikbaar zijn. Niet-zichtbare delen c.q. verborgen gebreken zijn niet gecontroleerd. Er is geen diepgaand bouwkundig onderzoek uitgevoerd en ook geen asbestinventarisatie. Eventueel aangeven hoeveelheden zijn een globale inschatting, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Algemeen

De staat van het casco is goed en de onderhoudsstaat is goed.

Uitgevoerde werkzaamheden door Monumentenwacht

- Er zijn geen uitgevoerde werkzaamheden.


Prioriteitenlijst

De belangrijkste aanbevolen werkzaamheden zijn hieronder samengevat, op volgorde van prioriteit. Daarna volgt op de volgende pagina een uitgebreide checklist, waarin alle onderdelen van het object zijn benoemd en gekwalificeerd, zo nodig voorzien van een toelichting met eventueel een hersteladvies.

Op onze website www.monumentenwachtfryslan.nl kunt u handige informatie vinden, zoals onderhoudswijzers en duurzaamheidstips.

Voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden adviseren wij u om bij de gemeente te informeren of hiervoor een vergunnings- of meldingsplicht geldt.

Onderdelen	Rubriek	Technische staat	Termijn
<i>Klokkenstoel</i> ○ Afwerkingen.	1.8/2.2.6	n.v.t.	3 jaar

RUBRIEK	TOELICHTING	HERSTELADVIES	Klokkenstoel
1. KLOKKENSTOEL			
1.1 Funderingen			
Algemeen			
- beton klippen	G	De afwerking (pleisterwerk smeerlaag) op twee klippen is wat beschadigd.	
- stroppen/ ankers	G	Licht geroest.	
1.8 Diversen			
Constructie			
- staanders, makelaars, liggers, dekbalken	G	Enkele delen van het constructiehout van de oude klokkenstoel zijn hergebruikt (makelaars, dekbalk, consoles).	
- spiebouten door verbindingen	G		
- afwerking	G		
Luiwerk			
- luidklok	G		
- houten luidas	G		
- bevestiging/ lagers luidas	G		
- bevestiging klok aan as	G		
- klepel met bevestiging	G	Geroeste bevestiging.	
- ijzeren luidstok met touw	G		
2. DAKEN			
2.1 Kapconstructies			
2.1.1 Hout			
Algemeen			
- eiken spanten en makelaar	G		
2.2 Dakbedekking			
2.2.6 Overig			
Algemeen			
- gepotdekselde delen	G	Enkele "beschadigingen" door spechten.	
- afwerking	G		

RUBRIEK	TOELICHTING	HERSTELADVIES	<i>Klokkenstoel</i>
<u>2.8 Diversen</u>			
Bekroning			
- ijzeren kroon	G		
- windvaan	G		
- loden muts om makelaar	G		
4. DIVERSEN			
<u>4.2 Bereikbaarheid en toegankelijkheid</u>			
4.2.2 <i>Exterieur (bereikbaarheid)</i>			
Dak en constructie			
- algemeen	G		